

Inhalt

Einführung in QuiXel

- Genereller Aufbau
- Berechnungsregeln in QuiXel
- Glossar

Nutzeraufgaben

- QX1: Management
 - Qx1.1 Führung
 - Qx1.2 Beauftragung
 - Qx1.3 Teamdefinition
 - Qx1.4 Unternehmenspolitik
- Qx2: Planung
 - Qx2.1 Verpflichtungen
 - Qx2.2 Zielstrukturierung
 - Qx2.3 Kennzahldefinition
 - Qx2.4 Ausgangsbasis
 - Qx2.5 Ziele, Potenziale und Maßnahmen
- Qx3: Unterstützung
 - Qx3.1 Training und Bewusstsein
 - Qx3.2 Kommunikation
 - Qx3.3 Dokumentation
 - Qx3.4 Datenerfassung
- Qx4: Überprüfung
 - Qx4.1 Analyse und Bewertung
 - Qx4.2 Prüfung Verpflichtungen
- Qx5: Managementbewertung
 - Qx5.1 Systemprüfung
 - Qx5.2 Veränderungen

Energieeffizienzmaßnahmen

- Übersicht
- Handlungsfelder
- Vorgehen und Analysemethoden
 - ABC-Analyse
 - Laufzeit-Leistungs-Matrix
 - Energieflussanalyse / Sankey-Diagramm
 - Energieeinfluss-Analyse
 - Energiewertstrommethode

- Pinch-Analyse
- Best Practices
- Fördermöglichkeiten
- Literaturnachweis

Kennzahlen

- Übersicht Energiekennzahlen

Sonstiges

- Template

CosmoCode GmbH**Bankverbindung****Geschäftsführer****Phone / FAX**

Prenzlauer Allee 36G, 10405 Berlin - www.cosmocode.de - info@cosmocode.de

Berliner Sparkasse / IBAN: DE81 1005 0000 0063 6201 20 / SWIFT: BELADEBE /
PayPal: payment@cosmocode.de / USt-ID: DE207566430

Detlef Hüttemann, Jörg Riebesell / Amtsgericht Berlin-Charlottenburg / HRB 74063
+49 30 8145040 70 / +49 30 8145040 77