


Laufzeit-Leistungs-Matrix

← Analysemethoden

Kurzbeschreibung

Nach der Datenaufnahme ist es auch ratsam, ein Diagramm mit der Laufzeit als x-Achse und der Anschlussleistung als y-Achse zu erstellen. In diesem Diagramm sind die Anlagen gemäß der aufgenommenen Werte einzuordnen. Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Quadranten existieren und wie die jeweiligen **Anlagen bei der Maßnahmenfindung und -umsetzung zu berücksichtigen** sind.



//[Fraunhofer IFF]

CosmoCode GmbH
Bankverbindung

Geschäftsführer
Phone / FAX

Prenzlauer Allee 36G, 10405 Berlin - www.cosmocode.de - info@cosmocode.de
Berliner Sparkasse / IBAN: DE81 1005 0000 0063 6201 20 / SWIFT: BELADEBE /
PayPal: payment@cosmocode.de / USt-ID: DE207566430
Detlef Hüttemann, Jörg Riebesell / Amtsgericht Berlin-Charlottenburg / HRB 74063
+49 30 8145040 70 / +49 30 8145040 77